Bureau d'enquête

RAPPORT DE PREMIÈRE INFORMATION

Le rapport de première information décrit sous une forme brève et provisoire ce qui s'est passé. Il ne saurait donc être complet ou analyser les circonstances de l'accident. Le Service suisse d'enquête de sécurité annonce l'ouverture d'une enquête.

Lieu, date et heure: Aéroport Lausanne-La Blécherette (LSGL) (VD), 21 février 2021,

09:20 LT

Aéronef

Immatriculation: F-JDWE

Type: AutoGyro Calidus

Exploitant: Privé **Propriétaire:** Privé

Pilote: 1

Vol:

Règles de vol: Règles de vol à vue (Visual Flight Rules-VFR)

Type d'exploitation: Privé

Lieu de départ: Aérodrome de La Côte (LSGP)

Destination: Aéroport de Lausanne-La Blécherette (LSGL)

Dommages:

Equipage: Aucun

Passagers: Tierces personnes: -

Aéronef: Fortement endommagé

Dégâts au sol: Aucun

Brève description: Lors de l'atterrissage sur la piste 36, l'autogire est déstabilisée et se

renverse sur le côté droit.

Berne, le 10 mars 2021

Service suisse d'enquête de sécurité SESE 3003 Berne

Tel.: +41 58 466 33 00, Fax.: +41 58 466 33 01

info@sust.admin.ch www.sese.admin.ch