



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des schweren Vorfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Bern Flughafen (LSZB) (BE), 28. Dezember 2021, 15:12 LT

Luftfahrzeug

Immatriculation: G-XONE

Muster: Bombardier Aerospace Ltd., CL604

Halter: Gama Aviation (UK) Ltd., 1st Floor, 25 Templer Avenue, Farnborough, Hampshire, GU14 6FE, United Kingdom

Eigentümer: Gama Aviation (UK) Ltd., 1st Floor, 25 Templer Avenue, Farnborough, Hampshire, GU14 6FE, United Kingdom

Flugbesatzung: 2

Kabinenbesatzung: keine

Passagiere: 6

Flug:

Flugregeln: Instrumentenflugregeln (*Instrument Flight Rules – IFR*)

Betriebsart: Privat

Startort: Farnborough Airport (EGLF)

Ziel: Bern Flughafen (LSZB)

Schäden:

Besatzung: Keine

Passagiere: Keine

Drittpersonen: Keine

Luftfahrzeug: Nicht beschädigt

Drittschaden: Keine

Kurzbeschreibung: Während des Anfluges auf die Piste 14 in Bern nahm das Flugzeug im kurzen Endanflug auf unter 100 ft über Grund unvermittelt eine stark negative Längsneigung ein. Daraufhin führte die Besatzung einen Durchstart aus und wich zum Flughafen Zürich aus.

Bern, 4. Januar 2022