



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Obersee; 100 m westlich des Flugplatzes Wangen-Lachen (LSPV) (SZ),
6. Januar 2022, 15:35 Uhr LT

Luftfahrzeug

Immatriculation: HB-2033
Muster: Alexander Schleicher Segelflugzeugbau, ASK 16
Halter: Segel- und Motorfluggruppe Grenchen, Flughafenstrasse 117, 2540
Grenchen
Eigentümer: Segel- und Motorfluggruppe Grenchen, Flughafenstrasse 117, 2540
Grenchen

Pilot: 1

Flug:

Flugregeln: Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules – VFR*)
Betriebsart: Privat
Startort: Flugplatz Wangen-Lachen (LSPV)
Ziel: Flugplatz Grenchen (LSZG)

Schäden:

Besatzung: Keine
Passagiere: Keine
Drittpersonen: Keine
Luftfahrzeug: Schwer beschädigt
Drittschaden: Keine

Kurzbeschreibung: Kurz nach dem Abheben von der Piste 26 stürzte der Motorsegler in
den Obersee.

Bern, den 3. Februar 2022