



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des schweren Vorfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Flughafen St. Gallen-Altenrhein (LSZR) (SG), 5. April 2023, 13:40 Uhr

Luftfahrzeug 1

Immatrikulation: HB-2223
Muster: Schempp-Hirth Flugzeugbau GmbH, Ventus cM
Halter: Privat
Eigentümer: Privat
Pilot: 1
Flug:
Flugregeln: Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules – VFR*)
Betriebsart: Privat
Startort: Flughafen St. Gallen-Altenrhein (LSZR)
Ziel: Flughafen St. Gallen-Altenrhein (LSZR)

Schäden:

Besatzung: Keine
Luftfahrzeug: Leicht beschädigt
Drittschaden: Keine

Luftfahrzeug 2

Immatrikulation: HB-RCO
Muster: Pilatus Flugzeugwerke AG, P3-05
Halter: Club A-848, 9423 Altenrhein
Eigentümer: Club A-848, 9423 Altenrhein
Flugbesatzung: 2
Flug:
Flugregeln: VFR
Betriebsart: Privat
Startort: St. Gallen-Altenrhein Flughafen (LSZR)
Ziel: St. Gallen-Altenrhein Flughafen (LSZR)

Schäden:

Besatzung: Keine
Luftfahrzeug: Leicht beschädigt
Drittschaden: Keine



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST

Untersuchungsdienst

Kurzbeschreibung:

Die HB-2223 ohne Pilot on Bord kollidierte auf dem Rollweg «November» mit der HB-RCO, die sich auf dem Weg zum Start befand.

Bern, 5. Juni 2023

Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST
3003 Bern
Tel.: +41 58 466 33 00, Fax.: +41 58 466 33 01
info@sust.admin.ch
www.sust.admin.ch