



RAPPORTO PRELIMINARE

Il rapporto preliminare contiene un riassunto provvisorio della dinamica dell'inconveniente grave, senza pretese di completezza né esame del decorso dello stesso. Il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza annuncia l'apertura di una inchiesta.

Luogo, data, ora: Locarno Aeroporto (LSZL) (TI), 9. luglio 2021, 13.52 LT

Aeromobile

Immatricolazione: HB-2314

Tipo: Diamond Aircraft Industries GMBH, HK 36 TTC

Detentore: Gruppo Volo a Vela Ticino, Aeroporto 23, 6596 Gordola

Proprietario: Gruppo Volo a Vela Ticino, Aeroporto 23, 6596 Gordola

Pilota: 1

Passeggeri: 1

Volo:

Regole di volo: Regole del volo a vista (*Visual Flight Rules – VFR*)

Categoria di volo: Privato

Luogo di decollo: Aeroporto di Locarno (LSZL)

Destinazione: Aeroporto di Albenga (LIMG)

Danni:

Equipaggio: Nessuno

Passeggeri: Nessuno

Terzi: Nessuno

Aeromobile: Leggermente danneggiato

Suolo: Nessuno

Breve descrizione: Atterraggio d'emergenza a seguito dello sviluppo di fumo nel vano motore e in cabina.

Berna, 23 luglio 2021