



RAPPORT DE PREMIÈRE INFORMATION

Le rapport de première information décrit sous une forme brève et provisoire ce qui s'est passé. Il ne saurait donc être complet ou analyser les circonstances de l'accident. Le Service suisse d'enquête de sécurité annonce l'ouverture d'une enquête.

Lieu, date et heure: Crêta Besse (VS), 28 mai 2022, 15h14 LT

Aéronef

Immatriculation: HB-2320
Type: DG-Flugzeugbau GmbH, DG-800 B
Exploitant: Privé
Propriétaire: Privé

Pilote: 1

Vol:

Règles de vol: Règles de vol à vue (*Visual Flight Rules – VFR*)
Type d'exploitation: Privé
Lieu de départ: Aéroport de Sion (LSGS)
Destination: Aéroport de Sion (LSGS)

Dommages:

Equipage: Mortellement blessé
Passagers: Aucun
Tierces personnes: Aucun
Aéronef: Détruit
Dégâts au sol: Aucun

Brève description: Le motoplaneur DG-800 B s'est écrasé en pente dans un terrain alpin pendant un vol à voile.

Berne, 20 juillet 2022