



## Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des schweren Vorfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

**Ort, Datum und Zeit:** 1.5 km nördlich des Flugplatzes Schänis, Gemeinde Schänis/SG, 26. August 2017, 14:27 Uhr

### Luftfahrzeug 1:

**Immatrikulation:** HB-2328  
**Muster:** HK 36 TTC  
**Halter:** Alpine Segelflugschule Schänis AG, 8718 Schänis  
**Eigentümer:** Alpine Segelflugschule Schänis AG, 8718 Schänis

**Pilot:** Staatsangehöriger, Jahrgang 1945

**Passagiere:** --

### Luftfahrzeug 2:

**Immatrikulation:** D-9830  
**Muster:** Discus-2b  
**Halter:** Segelfluggruppe Lägern, Flugplatz, 8718 Schänis  
**Eigentümer:** Segelfluggruppe Lägern, Flugplatz, 8718 Schänis

**Pilot:** Schweizer Staatsangehöriger, Jahrgang 1990

**Passagiere:** --

**Flug:** **Flugregeln:** Sichtflugregel (VFR), Privat (Segelflugzeugschlepp)

**Betriebsart:** Start

**Startort:** Flugplatz Schänis (LSZX)

**Ziel:** Flugplatz Schänis (LSZX)

**Schäden:** **Besatzung:** Keine

**Passagiere:** --

**Drittpersonen:** Keine

**Luftfahrzeug:** Keine

**Dritte:** Geringer Sachschaden

**Kurzbeschreibung:** Kurz nach dem Start nahm der Pilot des Schleppflugzeuges einen Leistungsverlust des Motors sowie starke Vibrationen wahr und machte eine Notlandung. Das Segelflugzeug klinkte und landete im Gelände.