



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des schweren Vorfalles ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Flugplatz Schänis (LSZX) (SG), 19. Juli 2021, 17:00 LT

Luftfahrzeug

Immatrikulation: HB-2467

Muster: Schempp-Hirth Flugzeugbau GmbH, Arcus T

Halter: Segelfluggruppe Laegern, Flugplatz , Postfach 10, 8718 Schänis

Eigentümer: Segelfluggruppe Laegern, Flugplatz , Postfach 10, 8718 Schänis

Pilot: Schweizer Staatsbürger, Jahrgang 1964

Passagiere: 1

Flug:

Flugregeln: Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules – VFR*)

Betriebsart: Privatflug

Startort: Flugplatz Schänis (LSZX)

Ziel: Flugplatz Schänis (LSZX)

Schäden:

Besatzung: Keine

Passagiere: Keine

Drittpersonen: Keine

Luftfahrzeug: Leicht beschädigt

Drittschaden: Geringer Landschaden

Kurzbeschreibung: Während des Reisefluges verlor das Segelflugzeug den Propeller des Hilfsmotors, nachdem dieser vom Piloten gestartet worden war. Der Pilot konnte das Flugzeug anschliessend auf dem nahegelegenen Heimflugplatz landen.

Bern, 11. August 2021