



## Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

**Ort, Datum und Zeit:** Flugplatz Dittingen (LSPD) (BL), 12. Juni 2021, 17:10 LT

### Luftfahrzeug

**Immatrikulation:** HB-2486  
**Muster:** Schempp-Hirth Flugzeugbau GmbH, Arcus T  
**Halter:** Segelfluggruppe Dittingen, 4243 Dittingen  
**Eigentümer:** Segelfluggruppe Dittingen, 4243 Dittingen

**Pilot:** 1

**Passagiere:** 1

### Flug:

**Flugregeln:** Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules – VFR*)  
**Betriebsart:** Privat  
**Startort:** Flugplatz Dittingen (LSPD)  
**Ziel:** Flugplatz Dittingen (LSPD)

### Schäden:

**Besatzung:** Keine  
**Passagiere:** Keine  
**Drittpersonen:** Keine  
**Luftfahrzeug:** Schwer beschädigt  
**Drittschaden:** Leichter Waldschaden

**Kurzbeschreibung:** Beim Anflug auf die Piste 29 landete das Segelflugzeug vor der Pisten-schwelle im bewaldeten Steilhang.

Bern, 18. Juni 2021