



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des schweren Vorfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Flugplatz Birrfeld (LSZF) (AG), 26. Juni 2020, 15:35 LT

Luftfahrzeug

Immatriculation: HB-2496
Muster: Schempp-Hirth Flugzeugbau GmbH, ARCUS T
Halter: Segelfluggruppe Lenzburg, 5600 Lenzburg
Eigentümer: Segelfluggruppe Lenzburg, 5600 Lenzburg

Pilot: 1

Passagiere: 0

Flug:

Flugregeln: Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules* – VFR)
Betriebsart: Schulung
Startort: Flugplatz Birrfeld (LSZF)
Ziel: Flugplatz Birrfeld (LSZF)

Schäden:

Besatzung: Keine
Passagiere: Keine
Drittpersonen: Keine
Luftfahrzeug: Nicht beschädigt
Drittschaden: Keine

Kurzbeschreibung: Auf dem ersten Solo-Flug im Rahmen einer Umschulung auf das Segelflugzeugmuster Arcus T überrollte das Flugzeug das Pistenende 26 bei böigen Windbedingungen. In der Folge liess der Pilot das Segelflugzeug erneut vom Boden abheben, überflog die quer verlaufenden Kantonsstrasse in geringer Höhe und landete im angrenzenden Feld.

Bern, 3. Juli 2020