



## Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des schweren Vorfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

**Ort, Datum und Zeit:** Speck-Fehraltorf Flugplatz (LSZK) (ZH), 21. Mai 2020, 13:45 LT

### Luftfahrzeug

**Immatriculation:** HB-2515

**Muster:** Stemme AG, S10-VT

**Halter:** Fliegergruppe Brunair, Brandbachstrasse 7, 8305 Dietlikon

**Eigentümer:** Privat

**Pilot:** 1

**Passagiere:** 0

### Flug:

**Flugregeln:** Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules* – VFR)

**Betriebsart:** Privat

**Startort:** Flugplatz Speck-Fehraltorf (LSZK)

**Ziel:** Flugplatz Speck-Fehraltorf (LSZK)

### Schäden:

**Besatzung:** Keine

**Passagiere:** Keine

**Drittpersonen:** Keine

**Luftfahrzeug:** Leicht beschädigt

**Drittschaden:** Keine

**Kurzbeschreibung:** Beim Startlauf touchierte das rechte Flügelende des Motorseglers mit hohem Gras einer am Pistenrand angrenzender, ungemähten Wiese. In der Folge drehte sich das Flugzeug um die Hochachse (Ringelpiez) und kam rückwärts rollend in der Wiese zum Stillstand.

Bern, 3. Juli 2020