



RAPPORT DE PREMIÈRE INFORMATION

Le rapport de première information décrit sous une forme brève et provisoire ce qui s'est passé. Il ne saurait donc être complet ou analyser les circonstances de l'accident. Le Service suisse d'enquête de sécurité annonce l'ouverture d'une enquête.

Lieu, date et heure: Col du Mollendruz (VD), 12 septembre 2020, 15h55 LT

Aéronef

Immatriculation: HB-3090

Type: SOCIÉTÉ NOUVELLE CENTRAIR, 101 A (Pégase)

Exploitant: Groupe vaudois de vol à voile, de Montricher, 1147 Montricher

Propriétaire: Groupe vaudois de vol à voile, de Montricher, 1147 Montricher

Pilote: 1

Vol:

Règles de vol: Règles de vol à vue (*Visual Flight Rules* – VFR)

Type d'exploitation: Privé

Lieu de départ: Aérodrome Montricher (LSTR)

Destination: Aérodrome Montricher (LSTR)

Dommages:

Equipage: Mortellement blessée

Passagers: -

Tierces personnes: -

Aéronef: Détruit

Dégâts au sol: Aucun

Brève description: Peu de temps après avoir largué la corde de remorquage, le planeur s'écrase dans une forêt au nord du Col du Mollendruz.

Berne, 21 septembre 2020