



RAPPORTO PRELIMINARE

Il rapporto preliminare contiene un riassunto provvisorio della dinamica dell'inconveniente grave, senza pretese di completezza né esame del decorso dello stesso. Il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza annuncia l'apertura di una inchiesta.

Luogo, data, ora: Cadenazzo (TI), zona Ramello, 21. giugno 2020, 11.20 LT

Aeromobile

Immatricolazione: HB-3099
Tipo: Alexander Schleicher GmbH & Co. Segelflugzeugbau, ASK 21
Detentore: Gruppo Volo a Vela Ticino, Aeroporto 23, 6596 Gordola
Proprietario: Gruppo Volo a Vela Ticino, Aeroporto 23, 6596 Gordola

Pilota: 1

Volo:

Regole di volo: Regole di volo a vista (*Visual Flight Rules – VFR*)
Categoria di volo: Volo scuola
Luogo di decollo: Locarno Aeroporto (LSZL)
Destinazione: Locarno Aeroporto (LSZL)

Danni:

Equipaggio: Nessuno
Passeggeri: Nessuno
Terzi: Nessuno
Aeromobile: Leggermente danneggiato
Suolo: Nessuno

Breve descrizione: Durante la salita al traino del velivolo rimorchiatore, l'improvvisa apertura del cupolino posteriore ha costretto il pilota ad effettuare un atterraggio fuori campo.

Berna, 24 giugno 2020