

## UNFALL-ORIENTIERUNG

Wir geben Ihnen unter Vorbehalt Kenntnis über einen Unfall eines schweizerisch immatrikulierten Luftfahrzeugs im Ausland (Deutschland):

**Ort, Datum, Zeit:** Rickenbach/Baden-Württemberg – D, 29.06.2002, 13.45 UTC

**Luftfahrzeug:** Segelflugzeug  
**Immatrikulation:** HB-3113  
**Muster:** Rolladen-Schneider LS6-C  
**Halter:** Segelfluggruppe Solothurn, Postfach 641, 4501 Solothurn  
**Eigentümer:** Segelfluggruppe Solothurn, Postfach 641, 4501 Solothurn

**Pilot:** Schweizerbürger, geb. 1948

**Weitere Insassen:** Keine

**Flug:**  
**Art und Zweck:** Privat, VFR  
**Startort:** Grenchen  
**Ziel:** Unbekannt

**Schäden:**  
**Pilot:** Tödlich verletzt  
**Passagiere:** Keine  
**Luftfahrzeug:** Zerstört  
**Boden:** ---

**Unfallbild:** Bei einer Aussenlandung wegen fehlender Thermik geriet das Segelflugzeug in eine unkontrollierte Fluglage und kollidierte mit einem Hang. Das Segelflugzeug wurde zerstört.

**Bemerkung:** Die deutsche Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung hat eine Untersuchung eröffnet