



## Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

**Ort, Datum und Zeit:** Campingplatz Bumbach (BE), 1. August 2020, 14:49 LT

### Luftfahrzeug

**Immatriculation:** HB-3281  
**Muster:** Schempp-Hirth Flugzeugbau GmbH, Discus-2B  
**Halter:** Privat  
**Eigentümer:** Privat  
**Pilot:** 1

### Flug:

**Flugregeln:** Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules – VFR*)  
**Betriebsart:** Privat  
**Startort:** Saanen Flugplatz (LSGK)  
**Ziel:** Schänis Flugplatz (LSZX)

### Schäden:

**Besatzung:** Keine  
**Passagiere:** Keine  
**Drittpersonen:** Keine  
**Luftfahrzeug:** Stark beschädigt  
**Drittschaden:** Schäden an einer Holzhütte

**Kurzbeschreibung:** Bei einer Aussenlandung kollidierte das Segelflugzeug beim Ausrollen mit einer Holzhütte.

Bern, 24. August 2020