



Rapport Sommaire (Art. 21 OEAA)

Ce rapport sert uniquement à l'information et n'a pas fait l'objet d'une enquête. Il est basé exclusivement sur les déclarations à disposition.

Aéronef	LS 8-18	HB-3288		
Exploitant	Groupe Genevois de Vol à Voile de Montricher, Case postale 114, CH-1290 Versoix			
Propriétaire	Groupe Genevois de Vol à Voile de Montricher, Case postale 114, CH-1290 Versoix			
Pilote	Citoyen suisse, année de naissance 1989			
Licence	de pilote privé pour vol à voile			
Heures de vol	Total	743 h	au cours des derniers 90 jours	17 h
	sur le type en cause	255 h	au cours des derniers 90 jours	14 h
Lieu	700 m sud-ouest du champ d'aviation de Montricher (LSTR)			
Coordonnées	519 925 / 159 652	Altitude	677 m/M	
Date et heure	30 mai 2014, 15h15 LT (LT = UTC + 2 h) Toutes les heures sont indiquées en heure locale			
Type d'utilisation	VFR, privé			
Phase du vol	Atterrissage			
Nature de l'accident	Perte de contrôle			

Dommages aux personnes	Equipage	Passagers	Autres
Grièvement blessé	0	0	0
Indemne/légèrement blessé	1	0	0

Dommages à l'aéronef Fuselage

Autres dommages Aucun

Déroulement

De retour d'un vol de distance, la hauteur du planeur ne permet plus de rejoindre le champ d'aviation de Montricher. Il atterrit sur un champ d'herbe haute puis effectue un cheval de bois.

Payerne, 12 août 2014

Service d'enquête suisse sur les accidents