



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Bettlachberg, rund 5 km nördlich von Grenchen (SO),
3. Mai 2020, 14:36 LT

Luftfahrzeug

Immatrikulation: HB-3444
Muster: DG-Flugzeugbau GmbH, DG-1000S
Halter: Segelfluggruppe Solothurn, 4500 Solothurn
Eigentümer: Segelfluggruppe Solothurn, 4500 Solothurn

Pilot: 1

Passagiere: 0

Flug:

Flugregeln: Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules* – VFR)
Betriebsart: Privat
Startort: Grenchen (LSZG)
Ziel: Grenchen (LSZG)

Schäden:

Besatzung: Schwer verletzt
Passagiere: Keine
Drittpersonen: Keine
Luftfahrzeug: Stark beschädigt
Drittschaden: Keiner

Kurzbeschreibung: Das Segelflugzeug kollidierte mit einer Stromleitung und stürzte in den Wald.

Bern, 28. Mai 2020