



RAPPORT DE PREMIÈRE INFORMATION

Le rapport de première information décrit sous une forme brève et provisoire ce qui s'est passé. Il ne saurait donc être complet ou analyser les circonstances de l'accident. Le Service suisse d'enquête de sécurité annonce l'ouverture d'une enquête.

Lieu, date et heure: Sex Noir (VS), 23 juin 2019, 15h41 LT

Aéronef

Immatriculation: HB-3497

Type: ALEXANDER SCHLEICHER GMBH & CO. SEGELFLUGZEUGBAU, ASG 32

Exploitant: Vol à voile Club Valais, route de l'Aéroport , 1950 Sion

Propriétaire: Vol à voile Club Valais, route de l'Aéroport , 1950 Sion

Pilote 1: Citoyen suisse, année de naissance 1971

Pilote 2: Citoyen suisse, année de naissance 1956

Vol:

Règles de vol: VFR

Type d'exploitation: Privé

Lieu de départ: Sion Aéroport (LSGS)

Destination: Sion Aéroport (LSGS)

Dommmages:

Equipage: Mortellement blessés

Passagers: -

Tierces personnes: -

Aéronef: Détruit

Dégâts au sol: Aucun

Brève description: Lors d'un vol de pente, le planeur s'écrase contre la paroi rocheuse sud du Sex Noir.