



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Flugunfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: 1.2 km südwestlich des Flugplatzes Buttwil (LSZU),
7. Januar 2020, 15:15 Uhr LT

Luftfahrzeug:

Immatriculation: HB-CCN

Muster: Reims Aviation S.A. F152

Halter: Flugschule Eichenberger AG, Flugplatz Buttwil,
5632 Buttwil

Eigentümer: Flugschule Eichenberger AG, Flugplatz Buttwil,
5632 Buttwil

Pilot: Schweizer Staatsangehöriger, Jahrgang 1941

Flug: **Flugregeln:** Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules* – VFR)

Betriebsart: Schulung

Startort: Flugplatz Buttwil (LSZU)

Ziel: Flugplatz Buttwil (LSZU)

Schäden: **Besatzung:** Tödlich verletzt

Passagiere: Keine

Drittpersonen: Keine

Luftfahrzeug: Zerstört

Dritte: Forstschaden

Kurzbeschreibung: Das Flugzeug stürzte wenige Minuten nach dem Start in Buttwil (LSZU) in einen Wald ab. Dabei entwickelte sich ein Aufschlagsbrand.