



Summarischer Bericht gemäss Art. 21 VFU

Dieser Bericht wurde ausschliesslich zum Zwecke der Information erstellt. Es wurde keine Untersuchung durchgeführt. Der Bericht basiert auf den verfügbaren Aussagen.

Luftfahrzeug	Cessna 172	HB-CGU
Halter	Flugschule Birrer, Oltnerstrasse 6, 4622 Egerkingen	
Eigentümer	Revi-Leasing & Finanz AG, Murgenthalstrasse 7, 4900 Langenthal	

Pilot	Schweizer Bürger, Jahrgang 1984			
Ausweis	für Privatpiloten (Flugzeug) PPL(A)			
Flugstunden	insgesamt	125 h	während der letzten 90 Tage	7:39 h
	auf dem Unfallmuster	25:34 h	während der letzten 90 Tage	0:19 h

Ort	Flugplatz Grenchen (LSZG)		
Koordinaten	---	Höhe	---
Datum und Zeit	4. Mai 2014, 11:00 Uhr (LT = UTC + 2 h) Alle Angaben in diesem Bericht in Lokalzeit		

Betriebsart	VFR, privat		
Flugphase	Landung		
Unfallart	Kontrollverlust		

Personenschaden	Besatzung	Passagiere	Drittpersonen
Erheblich verletzt	0	0	0
Leicht oder nicht verletzt	1	0	0
Schaden am Luftfahrzeug	Bugfahrwerk und Propeller		
Drittschaden	Keiner		

Hergang

Bei der zweiten Landung auf der Piste 07 wurde das Flugzeug von einer Windböe erfasst und hob erneut ab. Anschliessend schlug das Flugzeug heftig auf dem Hartbelag auf und verliess die Piste nach rechts ins Gras.

Payerne, 12. Juni 2014

Schweizerische Unfalluntersuchungsstelle