



## Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

**Ort, Datum und Zeit:** Flugplatz Luzern-Beromünster (LSZO) (LU), 12. Juni 2020, 19:05 LT

### Luftfahrzeug

**Immatriculation:** HB-CXV

**Muster:** Reims Aviation S.A., F152

**Halter:** Flubag Flugbetriebs-AG Beromünster, Moos 3, 6025 Neudorf

**Eigentümer:** Flubag Flugbetriebs-AG Beromünster, Moos 3, 6025 Neudorf

**Pilot:** 1

**Flugschüler:** 1

### Flug:

**Flugregeln:** Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules* – VFR)

**Betriebsart:** Schulung

**Startort:** Flugplatz Luzern-Beromünster (LSZO)

**Ziel:** Flugplatz Luzern-Beromünster (LSZO)

### Schäden:

**Besatzung:** Keine

**Passagiere:** -

**Drittpersonen:** -

**Luftfahrzeug:** Stark beschädigt

**Drittschaden:** Leichter Flurschaden

**Kurzbeschreibung:** Beim Start zu einem Schnupperflug konnte das Flugzeug nicht genügend Höhe gewinnen, berührte nach der Piste den Boden und überschlug sich in einem Acker.

Bern, 21. Dezember 2020