



## RAPPORTO PRELIMINARE

Il rapporto preliminare contiene un riassunto provvisorio della dinamica dell'inconveniente grave, senza pretese di completezza né esame del decorso dello stesso. Il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza annuncia l'apertura di una inchiesta.

**Luogo, data, ora:** Aeroporto Locarno (LSZL) (TI), 28. maggio 2021, 11.48 LT

### Aeromobile

**Immatricolazione:** HB-DFN  
**Tipo:** Mooney Aircraft Corporation, M20J  
**Detentore:** Privato  
**Proprietario:** Privato

**Pilota:** 1

**Passeggeri:** 1

### Volo:

**Regole di volo:** Regole del volo a vista (*Visual Flight Rules – VFR*)  
**Categoria di volo:** Privato  
**Luogo di decollo:** Aerodromo Birrfeld (LSZF)  
**Destinazione:** Aeroporto Locarno (LSZL)

### Danni:

**Equipaggio:** Nessuno  
**Passeggeri:** Nessuno  
**Terzi:** Nessuno  
**Aeromobile:** Nessuno  
**Danni di terzi:** Nessuno

**Breve descrizione:** L'aeromobile è atterrato su una pista chiusa per lavori di manutenzione.

Berna, 30 giugno 2021