



## Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des schweren Vorfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

**Ort, Datum und Zeit:** Grenchen Flugplatz (LSZG) (SO), 10. Juli 2020, 12:55 LT

### Luftfahrzeug

**Immatriculation:** HB-EFM  
**Muster:** Beech Aircraft Coporation, V35  
**Halter:** Privat  
**Eigentümer:** Privat

**Pilot:** 1

**Passagiere:** Keine

### Flug:

**Flugregeln:** Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules – VFR*)  
**Betriebsart:** Privat  
**Startort:** Grenchen Flugplatz (LSZG)  
**Ziel:** Zürich Flughafen (LSZH)

### Schäden:

**Besatzung:** Keine  
**Passagiere:** Keine  
**Drittpersonen:** Keine  
**Luftfahrzeug:** Leicht beschädigt  
**Drittschaden:** Beschädigungen am geparkten Helikopter

**Kurzbeschreibung:** Während des Rollens auf dem Vorfeld kollidierte der linke Randbogen der HB-EFM mit dem Heck eines geparkten Helikopters.

Bern, 24. August 2020