



## Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des schweren Vorfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

**Ort, Datum und Zeit:** Zürich Flughafen (LSZH) / ZH, 29. April 2018, 17:30 LT

### Luftfahrzeug

**Immatrikulation:** HB-FPC  
**Muster:** PILATUS AIRCRAFT LTD., PC-12/45  
**Halter:** MOLIAIR AG, Industriestrasse 33, 8570 Weinfelden  
**Eigentümer:** MOLIAIR AG, Industriestrasse 33, 8570 Weinfelden

**Pilot:** Schweizer Staatsangehöriger, Jahrgang 1965

**Copilot:** Schweizer Staatsangehöriger, Jahrgang 1983

**Passagiere:** 1

### Flug:

**Flugregeln:** VFR  
**Betriebsart:** Privat  
**Startort:** Václav Havel, Flughafen Prag (LKPR)  
**Ziel:** Flugplatz Buochs (LSZC)

### Schäden:

**Besatzung:** Keine  
**Passagiere:** Keine  
**Drittpersonen:** Keine  
**Luftfahrzeug:** Nicht beschädigt  
**Drittschaden:** Keine

**Kurzbeschreibung:** Nach einer unkommandierten Bewegung der Seitenruddertrimmung (*trim runaway*) in der Region Zürichsee bekundete der Pilot Schwierigkeiten mit der lateralen Kontrolle des Flugzeugs. Er deklarierte eine Notlage und landete verzugslos auf der Piste 10 des Flughafens Zürich.

Bern, 18. Juni 2018