



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: 500 m südöstlich des Segnaspass (GR), 4. August 2018, 16:56 LT

Luftfahrzeug

Immatriculation: HB-HOT
Muster: Junkers Flugzeug- und Motorenwerke AG, JU-52/3m g4e
Halter: Verein der Freunde der schweizerischen Luftwaffe (VFL),
Überlandstrasse 271, 8600 Dübendorf
Eigentümer: Schweizer Luftwaffe, Postfach 1072, 8600 Dübendorf

Piloten: 2

Kabinenbesatzung: 1

Passagiere: 17

Flug:

Flugregeln: Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules – VFR*)
Betriebsart: Gewerbsmässig
Startort: Locarno (LSZL)
Ziel: Dübendorf (LSMD)

Schäden:

Besatzung: 3 tödlich verletzt
Passagiere: 17 tödlich verletzt
Drittpersonen: Keine
Luftfahrzeug: Zerstört
Drittschaden: Geringer Flurschaden

Kurzbeschreibung: Das Flugzeug flog auf einem nordöstlichen Kurs in den Talkessel südwestlich des Piz Segnas ein. Gegen das nördliche Ende des Talkessels begann es eine Linkskurve, die sich zu einer spiralförmigen Flugbahn gegen unten entwickelte. Kurze Zeit später kollidierte das Flugzeug annähernd senkrecht mit dem Gelände.

Bern, 15. August 2018