



## Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des schweren Vorfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

**Ort, Datum und Zeit:** Region Genf, Flugfläche 290, 2. Oktober 2018, 09:23 LT

### Luftfahrzeug

**Immatriculation:** HB-IOC

**Muster:** Airbus Industrie, A321-111

**Halter:** Swiss International Air Lines Ltd., Malzgasse 15, 4052 Basel

**Eigentümer:** Swiss International Air Lines Ltd., Malzgasse 15, 4052 Basel

**Flugbesatzung:** CMD: Schweizer Bürger, Jahrgang 1975  
FO: Schweizer Bürger, Jahrgang 1984

**Kabinenbesatzung:** 5

### Flug:

**Flugregeln:** Instrumentenflugregeln (*Instrument Flight Rules – IFR*)

**Betriebsart:** Verkehrsfliegerei

**Startort:** Zürich (LSZH)

**Ziel:** Malaga (LEMG)

### Schäden:

**Besatzung:** Keine

**Passagiere:** Keine

**Drittpersonen:** Keine

**Luftfahrzeug:** Nicht beschädigt

**Drittschaden:** Keine

**Kurzbeschreibung:** In der Region über Genf nahm die Flugbesatzung den Geruch von verbranntem Gummi wahr und entschied sich, nach Zürich zurückkehren und dort zu landen.