



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des schweren Vorfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit:	Flughafen Luxemburg, 21. Juli 2016
Luftfahrzeug:	
Immatrikulation:	HB-IYT
Muster:	AVRO 146-RJ100
Halter:	Swiss Global Air Lines AG, Malzgasse 15, 4052 Basel
Eigentümer:	Triangle Regional Aircraft Leasing Limited, 1 Bishop Square, St Albans Road West, GB-AL10 9NE Hatfield Hertfordshire
Piloten:	CMD: Schweizer Bürger, Jahrgang 1977 F/O: Deutscher Bürger, Jahrgang 1988
Kabinenbesatzung:	2
Passagiere:	66
Flug:	
Flugregeln:	IFR
Flugkategorie:	Linienflug
Startort:	Flughafen Zürich (LSZH)
Ziel:	Flughafen Luxemburg (ELLX)
Schäden:	Keine
Kurzbeschreibung:	Kurz vor der Landung auf der Piste 06 des Flughafens Luxemburg, auf einer Höhe von rund 50 ft über Grund, verlor die Flugbesatzung den Sichtkontakt zur Piste infolge eines intensiven Niederschlages. Das anschliessende Aufsetzen des Flugzeuges auf der Piste erfolgte mit einer vertikalen Beschleunigung von 2.66 g.