



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des schweren Vorfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Porto, Portugal, 15. Juli 2018, 02:01 UTC

Luftfahrzeug

Immatrikulation: HB-JCC
Muster: C Series Aircraft Limited Partnership, BD-500-1A11 (CS300)
Halter: Swiss International Air Lines Ltd., Malzgasse 15, 4052 Basel
Eigentümer: LHAMI Leasing Limited, Dragonara Road , MT-3140 ST. Julians STJ

Besatzung: 2

Kabinenbesatzung: 3

Passagiere: 41

Flug:

Flugregeln: Instrumentenflugregeln (*Instrument Flight Rules – IFR*)

Betriebsart: Verkehrsfliegerei

Startort: Porto (LPPR)

Ziel: Genf (LSGG)

Schäden:

Besatzung: Keine

Passagiere: Keine

Drittpersonen: Keine

Luftfahrzeug: Nicht beschädigt

Drittschaden: Keine

Kurzbeschreibung: Beim Startlauf auf der Piste 35 erfolgte kurz vor dem Abheben eine Konfigurationswarnung betreffend Störklappen.

Bern, 25. Juli 2018