



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des schweren Vorfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Ärmelkanal (Vereinigtes Königreich), 11. Juli 2023, 17:05 UTC

Luftfahrzeug

Immatrikulation: HB-JHL
Muster: Airbus S.A.S., A330-343
Halter: Swiss International Air Lines Ltd., Malzgasse 15, 4052 Basel
Eigentümer: Swiss International Air Lines Ltd., Malzgasse 15, 4052 Basel

Flugbesatzung: 2

Kabinenbesatzung: 10

Passagiere: 233

Flug:

Flugregeln: Instrumentenflugregeln (*Instrument flight rules – IFR*)
Betriebsart: Verkehrsfliegerei
Startort: Flughafen Zürich (LSZH)
Ziel: New York - New Ark Intl. Airport (KEWR)

Schäden:

Besatzung: Keine
Passagiere: Keine
Drittpersonen: Keine
Luftfahrzeug: Nicht beschädigt
Drittschaden: Keiner

Kurzbeschreibung: Während einer Luftnotlage aufgrund einer Geruchsentwicklung unbekannter Natur, musste das Kabinenpersonal als vorsorgliche Massnahme Atemschutzgeräte (*Protective Breathing Equipment - PBE*) tragen. Einige der Atemschutzgeräte waren nach erschwertem Herauslösen aus der vakuumierten Verpackung beschädigt und konnten ihre Schutzfunktion nicht mehr erfüllen.

Bern, 28. September 2023