



## RAPPORT DE PREMIÈRE INFORMATION

Le rapport de première information décrit sous une forme brève et provisoire ce qui s'est passé. Il ne saurait donc être complet ou analyser les circonstances de l'incident grave. Le Service suisse d'enquête de sécurité annonce l'ouverture d'une enquête.

**Lieu, date et heure:** Aéroport de Genève (LSGG) (GE), 18 mai 2023, 15h55 LT

**Aéronef**

**Immatriculation:** HB-JZY

**Type:** Airbus S.A.S., A320-214

**Exploitant:** EasyJet Switzerland SA, route de l'Aéroport 5, Case postale 831, 1215 Genève 15 Aéroport

**Propriétaire:** Navigator Aviation II MSN 4196 Trust, 1100, North Market Street, 19890-1605 Wilmington Delaware, USA

**Equipage de conduite:** 2

**Equipage de cabine:** Pas encore connu

**Passagers:** Pas encore connu

**Vol:**

**Règles de vol:** Règles de vol aux instruments (*Instrument Flight Rules – IFR*)

**Type d'exploitation:** Vols commerciaux

**Lieu de départ:** Aéroport de Genève (LSGG)

**Destination:** Aéroport d'Amsterdam (EHAM)

**Dommages:**

**Equipage:** 4 légèrement blessés (équipage de cabine)

**Passagers:** 9 légèrement blessés

**Tierces personnes:** Aucune

**Aéronef:** Légèrement endommagé

**Dégâts au sol:** Aucun

**Brève description:** Peu après le décollage, une batterie de cigarette électronique s'est enflammée dans le compartiment à bagages supérieur et un incendie s'est déclaré. L'équipage de conduite a déclaré une urgence et est rentré à Genève.

Berne, 5 juillet 2023