



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Flugplatz Bad Ragaz (LSZE) (SG), 5. Juni 2021, 13:55 LT

Luftfahrzeug

Immatrikulation: HB-KEH

Muster: Avion Pierre Robin S.A., Robin R 3000/160

Halter: Verein Fliegerfreunde, Postfach 237, 8274 Tägerwilen

Eigentümer: Verein Fliegerfreunde, Postfach 237, 8274 Tägerwilen

Pilot: 1

Passagiere: 1

Flug:

Flugregeln: Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules* – VFR)

Betriebsart: Privat

Startort: Flugplatz Locarno (LSZL)

Ziel: Flugplatz Bad Ragaz (LSZE)

Schäden:

Besatzung: Keine

Passagiere: Keine

Drittpersonen: Keine

Luftfahrzeug: Schwer beschädigt

Drittschaden: Leichter Flurschaden

Kurzbeschreibung: Bei der Landung auf der Piste 30 überrollte das Flugzeug das Pistenende und kam nach rund 250 m in einer Baumreihe zum Stillstand.

Bern, 8. Juni 2021