



RAPPORT DE PREMIÈRE INFORMATION

Le rapport de première information décrit sous une forme brève et provisoire ce qui s'est passé. Il ne saurait donc être complet ou analyser les circonstances de l'incident grave. Le Service suisse d'enquête de sécurité annonce l'ouverture d'une enquête.

Lieu, date et heure: Châtillens (VD), 10 juin 2018, 18h30 LT

Aéronef

Immatriculation: HB-KFD

Type: AVIONS PIERRE ROBIN S.A., ROBIN DR 400/140 B

Exploitant: Groupement de Vol à Moteur Lausanne, avenue du Grey 117, 1018 Lausanne

Propriétaire: Groupement de Vol à Moteur Lausanne, avenue du Grey 117, 1018 Lausanne

Pilote: Citoyen suisse, année de naissance 1987

Passagers: 1

Vol:

Règles de vol: VFR

Type d'exploitation: Privé

Lieu de départ: Aérodrome Lausanne "La Blécherette" (LSGL)

Destination: Aérodrome, Lausanne "La Blécherette" (LSGL)

Dommages:

Equipage: Aucun

Passagers: Aucun

Tierces personnes: Aucun

Aéronef: Aucun

Dégâts au sol: Herbes hautes écrasées et champ cultivé abîmé

Brève description: Lors du réglage de la mixture en vol de croisière, le moteur s'arrête subitement et le pilote décide d'effectuer un atterrissage d'urgence.

Berne, 18 juin 2018