



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Flugunfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Bern Flughafen LSZB, 15. Juli 2017, 12:45 LT

Luftfahrzeug

Immatrikulation: HB-KFK
Muster: Avions Pierre Robin S.A., Robin DR 400/180 R
Halter: Segelfluggruppe Bern, Postfach, 3001 Bern
Eigentümer: Segelfluggruppe Bern, Postfach, 3001 Bern

Pilot: Deutscher Staatsangehöriger, Jahrgang 1973

Passagiere: ---

Flug:

Flugregeln: Sichtflugregeln (*visual flight rules* – VFR)
Betriebsart: Privat
Startort: Bern LSZB
Ziel: Bern LSZB

Schäden:

Besatzung: Erheblich verletzt
Passagiere: ---
Drittpersonen: ---
Luftfahrzeug: Zerstört
Drittschaden: Schäden an Hausdach, verschmutztes Erdreich

Kurzbeschreibung: Während des Endanfluges führt das Flugzeug eine kreisförmige Kurve aus, kollidiert dabei mit einem Hausdach und stürzt ab.