



RAPPORTO PRELIMINARE

Il rapporto preliminare contiene un riassunto provvisorio della dinamica dell'inconveniente grave, senza pretese di completezza né esame del decorso dello stesso. Il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza annuncia l'apertura di una inchiesta.

Luogo, data, ora: Aeroporto di Locarno (LSZL) (TI), 6. gennaio 2022, 15.00 LT

Aeromobile

Immatricolazione: HB-KGF

Tipo: Sonaca Aircraft S.A., S201

Detentore: Aero Locarno SA, Aeroporto cantonale , 6596 Gordola

Proprietario: UBS Switzerland AG, Postfach , 8098 Zürich

Pilota: 1

Passeggeri: 1

Volo:

Regole di volo: Regole del volo a vista (*Visual Flight Rules – VFR*)

Categoria di volo: Privato

Luogo di decollo: Aeroporto di Locarno (LSZL)

Destinazione: Aeroporto di Locarno (LSZL)

Danni:

Equipaggio: Nessuno

Passeggeri: Nessuno

Terzi: Nessuno

Aeromobile: Nessuno

Suolo: Nessuno

Breve descrizione: Atterraggio d'emergenza a seguito dello sviluppo di fumo nel vano motore e in cabina

Berna, 13 gennaio 2022