



RAPPORTO PRELIMINARE

Il rapporto preliminare contiene un riassunto provvisorio della dinamica dell'incidente, senza pretese di completezza né esame del decorso dello stesso. Il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza annuncia l'apertura di una inchiesta.

Luogo, data, ora: Leuzigen (BE), 6. febbraio 2025, 11:18 LT

Aeromobile

Immatricolazione: HB-KHC

Tipo: DAHER Aerospace, Socata TBM700 C2

Detentore: Privato

Proprietario: Privato

Pilota: 1

Passeggeri: 2

Volo:

Regole di volo: Regole del volo strumentale (*Instrument Flight Rules – IFR*)

Categoria di volo: Privato

Luogo di decollo: Aeroporto di Locarno (LSZL)

Destinazione: Aeroporto di Grenchen (LSZG)

Danni:

Equipaggio: Ferito gravemente

Passeggeri: Due feriti gravemente

Terzi: Nessuno

Aeromobile: Distrutto

Suolo: Leggeri danni al suolo

Breve descrizione: L'aeromobile è precipitato in un campo a circa 1 km a sud della località di Leuzigen (BE). Il luogo dell'incidente si trovava a un'altitudine di 535 m s.l.m.

Payerne, 10 febbraio 2025