



## Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

**Ort, Datum und Zeit:** Flugplatz Lommis (LSZT) (TG), 24. Juni 2020, 14:45 LT

### Luftfahrzeug

**Immatrikulation:** HB-KHN

**Muster:** American Champion Aircraft Corp., 8KCAB

**Halter:** Fliegerschule St. Gallen Altenrhein AG (FSA), Rütliweg 1340,  
9423 Altenrhein

**Eigentümer:** Premier Aviation AG, Wittenwilerstrasse 7, 8355 Aadorf

**Pilotin:** 1

### Flug:

**Flugregeln:** Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules* – VFR)

**Betriebsart:** Privat

**Startort:** Lommis Flugplatz (LSZT)

**Ziel:** St. Gallen-Altenrhein Flughafen (LSZR)

### Schäden:

**Besatzung:** Keine

**Passagiere:** Keine

**Drittpersonen:** Keine

**Luftfahrzeug:** Stark beschädigt

**Drittschaden:** Keine

**Kurzbeschreibung:** Beim Setzen der Startleistung mit betätigten Radbremsen hob sich der Schwanz des Heckradflugzeuges. In der Folge berührte der Propeller den Boden und das Flugzeug kam auf der Nase stehend zum Stillstand.

Bern, 1. Juli 2020