



## Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

**Ort, Datum und Zeit:** Flughafen Bern (LSZB) (BE), 25. August 2021, 16:06 LT

### Luftfahrzeug

**Immatriculation:** HB-KHO  
**Muster:** Avions Pierre Robin S.A., Robin DR 400/180 R  
**Halter:** Segelfluggruppe Bern, 3000 Bern  
**Eigentümer:** Segelfluggruppe Bern, 3000 Bern

**Pilot:** 1

### Flug:

**Flugregeln:** Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules – VFR*)  
**Betriebsart:** Privat  
**Startort:** Flughafen Bern (LSZB)  
**Ziel:** Flughafen Bern (LSZB)

### Schäden:

**Besatzung:** Keine  
**Passagiere:** Keine  
**Drittpersonen:** Keine  
**Luftfahrzeug:** Schwer beschädigt  
**Drittschaden:** Keine

**Kurzbeschreibung:** Nach der Landung knickte das Bugfahrwerk ein.

Bern, 11. Oktober 2021