



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des schweren Vorfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Flughafen St. Gallen-Altenrhein (LSZR) (SG), 19. August 2020, 14:00 LT

Luftfahrzeug

Immatrikulation: HB-KIU

Muster: Focke-Wulf GmbH, FW P 149 D

Halter: Piaggio-Club, Büchelstrasse 120, 9464 Rüthi (Rheintal)

Eigentümer: Piaggio-Club, Büchelstrasse 120, 9464 Rüthi (Rheintal)

Pilot: 1

Flug:

Flugregeln: Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules – VFR*)

Betriebsart: Privat

Startort: Flughafen St. Gallen-Altenrhein (LSZR)

Ziel: Flughafen St. Gallen-Altenrhein (LSZR)

Schäden:

Besatzung: Keine

Passagiere: Keine

Drittpersonen: Keine

Luftfahrzeug: Leicht beschädigt

Drittschaden: Leichter Flurschaden

Kurzbeschrieb: Beim Startlauf knickte das Einziehfahrwerk ein. In der Folge verlor der Pilot die Kontrolle über das Flugzeug, das über die rechte Pistenbegrenzung schlitterte und im angrenzenden Wiesland zum Stillstand kam.

Bern, 21. August 2020