



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Flugplatz Samedan LSZS (GR), 7. Oktober 2023, 15:49 LT

Luftfahrzeug

Immatrikulation: HB-KLR

Muster: Robin Aircraft, Robin DR 400/140 B

Halter: Motorfluggruppe Thurgau, Flugplatz, 9506 Lommis

Eigentümer: Motorfluggruppe Thurgau, Flugplatz, 9506 Lommis

Pilot: 1

Passagiere: 3

Flug:

Flugregeln: Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules* – VFR)

Betriebsart: Privat

Startort: Flugplatz Samedan (LSZS)

Ziel: Flugplatz Lommis (LSZT)

Schäden:

Besatzung: Keine

Passagiere: Keine

Drittpersonen: Keine

Luftfahrzeug: Schwer beschädigt

Drittsschaden: Keiner

Kurzbeschreibung: Während des Starts geriet das Flugzeug in eine Fluglage mit erhöhtem Längslagewinkel und schlug anschliessend hart auf der Piste auf.

Bern, 25. Oktober 2023