



RAPPORT DE PREMIÈRE INFORMATION

Le rapport de première information décrit sous une forme brève et provisoire ce qui s'est passé. Il ne saurait donc être complet ou analyser les circonstances de l'incident grave. Le Service suisse d'enquête de sécurité annonce l'ouverture d'une enquête.

Lieu, date et heure: Aérodrome Yverdon-les-Bains (LSGY) (VD),
2 septembre 2021, 14 h 55 LT

Aéronef

Immatriculation: HB-KLT
Type: Robin Aircraft, DR 400/160
Exploitant: Air-Club d'Yverdon-les-Bains, chemin de l'Aérodrome 2,
1400 Yverdon-les-Bains
Propriétaire: Air-Club d'Yverdon-les-Bains, chemin de l'Aérodrome 2,
1400 Yverdon-les-Bains

Pilote élève: 1

Vol:

Règles de vol: Règles de vol à vue (*Visual Flight Rules – VFR*)
Type d'exploitation: Vols d'instruction
Lieu de départ: Aérodrome Bressaucourt (LSZQ)
Destination: Aérodrome Yverdon-les-Bains (LSGY)

Dommages:

Equipage: Aucun
Passagers: Aucun
Tierces personnes: Aucun
Aéronef: Légèrement endommagé
Dégâts au sol: Aucun

Brève description: Après un vol de navigation en solo, l'élève pilote effectue un atterrissage en trois points. Le train d'atterrissage et l'extrémité des hélices sont endommagés.

Berne, 6 septembre 2021