



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des schweren Vorfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Flugplatz Biel-Kappelen (LSZP) (BE), 17. Februar 2021, 14:36 LT

Luftfahrzeug

Immatrikulation: HB-KML
Muster: Costruzioni Aeronautiche Tecnam S.R.L., P2008 JC
Halter: Swiss Aircrafts AG, Mühlegasse 5, 8152 Opfikon
Eigentümer: Swiss Aircrafts AG, Mühlegasse 5, 8152 Opfikon

Pilotin: 1

Flugschüler: 1

Flug:

Flugregeln: Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules* – VFR)
Betriebsart: Schulung
Startort: Flugplatz Biel-Kappelen (LSZP)
Ziel: Flugplatz Biel-Kappelen (LSZP)

Schäden:

Besatzung: Keine
Passagiere: Keine
Drittpersonen: Keine
Luftfahrzeug: Nicht beschädigt
Dritt Schaden: Keine

Kurzbeschreibung: Beim Startlauf auf der nassen Graspiste fiel die Beschleunigung des Flugzeuges geringer als erwartet aus, weshalb die Pilotin den Start abbrach. Das Flugzeug kam erst nach dem Pistenende in einer Wiese unbeschädigt zum Stillstand.

Bern, 12. März 2021