



RAPPORT DE PREMIÈRE INFORMATION

Le rapport de première information décrit sous une forme brève et provisoire ce qui s'est passé. Il ne saurait donc être complet ou analyser les circonstances de l'accident. Le Service suisse d'enquête de sécurité annonce l'ouverture d'une enquête.

Lieu, date et heure: Valeyres-sous-Rances / VD, 2 février 2017, 15 h 40 LT

Aéronef:

Immatriculation: HB-KPC
Type: P2002-JF
Exploitant: Aéro Club de Genève, Groupe Vol à Moteur, rte Henry-CI.
Forestier 38, 1217 Meyrin
Propriétaire: Aéro Club de Genève, Groupe Vol à Moteur, rte Henry-CI.
Forestier 38, 1217 Meyrin

Instructeur: Citoyen suisse, année de naissance 1967

Elève: Citoyen suisse, année de naissance 1981

Vol:

Règles de vol: Instruction, règles de vol à vue (*visual flight rules – VFR*)
Catégorie de vol: Vol de monté
Lieu de départ: Aérodrome d'Yverdon-les-Bains (LSGY)
Destination: Aéroport de Genève (LSGG)

Dommages:

Instructeur: Aucune
Elève: Aucune
Tierces personnes: Aucune
Aéronef: Endommagé
Dégâts au sol: Traces de roulage

Brève description: Peu après le décollage, une fumée se dégage du cockpit. L'instructeur reprend les commandes et procède à un atterrissage d'urgence dans un champ.