



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des schweren Vorfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Sutz-Lattrigen (BE), 10. März 2021, 10:40 LT

Luftfahrzeug

Immatrikulation: HB-LUP

Muster: Diamond Aircraft Industries GmbH, DA 42

Halter: Lufthansa Aviation Training Switzerland AG, Cherstrasse 1,
8152 Opfikon

Eigentümer: Lufthansa Aviation Training Switzerland AG, Cherstrasse 1,
8152 Opfikon

Piloten: 2

Passagiere: 1

Flug:

Flugregeln: Instrumentenflugregeln (*Instrument Flight Rules* – IFR)

Betriebsart: Schulung

Startort: Zürich Flughafen (LSZH)

Ziel: Bern Flughafen (LSZB)

Ausweichlandung: Grenchen Flugplatz (LSZG)

Schäden:

Besatzung: Keine

Passagiere: Keine

Drittpersonen: Keine

Luftfahrzeug: Nicht beschädigt

Drittschaden: keiner

Kurzbeschreibung: Ausfall des linken Motors im Reiseflug.

Bern, 28. Mai 2021