



RAPPORT DE PREMIÈRE INFORMATION

Le rapport de première information décrit sous une forme brève et provisoire ce qui s'est passé. Il ne saurait donc être complet ou analyser les circonstances de l'accident. Le Service suisse d'enquête de sécurité annonce l'ouverture d'une enquête.

Lieu, date et heure: Aérodrome La Côte (LSGP) (VD), 10 janvier 2021, 16h25 LT

Aéronef

Immatriculation: HB-OHW
Type: Piper Aircraft Corporation, PA-28R-200
Exploitant: Privé
Propriétaire: Privé

Pilote: 1

Passagers: 3

Vol:

Règles de vol: Règles de vol à vue (*Visual Flight Rules – VFR*)
Type d'exploitation: Privé
Lieu de départ: Aérodrome La Côte (LSGP)
Destination: Aérodrome La Côte (LSGP)

Domages:

Equipage: Aucun
Passagers: Aucun
Tierces personnes: Aucun
Aéronef: Fortement endommagé
Dégâts au sol: Légers dommages au sol

Breve description: Lors d'une approche par forte bise, l'avion touche une première fois le sol à environ 60 m avant le seuil de piste 04, ce qui endommage fortement le train d'atterrissage gauche, avant de s'immobiliser une centaine de mètres après le seuil de piste 04.

Berne, 9 février 2021