



Rapport Sommaire (Art. 21 OEAA)

Ce rapport sert uniquement à l'information et n'a pas fait l'objet d'une enquête. Il est basé sur les déclarations à disposition.

Aéronef	J3C-65/L-4	HB-OWO
Exploitant	Groupement de Vol à Moteur Lausanne, case postale 124, 1000 Lausanne 22	
Propriétaire	Groupement de Vol à Moteur Lausanne, case postale 124, 1000 Lausanne 22	

Pilote	Citoyen suisse, année de naissance 1974
Licence	de pilote privé (avion) PPL(A)

Heures de vol	Total	170:10 h	au cours des derniers 90 jours	5:30 h
	sur le type en cause	26:37 h	au cours des derniers 90 jours	5:30 h

Lieu	Courtelary (Ouest du village)		
Coordonnées	561 580 / 225 527	Altitude	730 m/M
Date et heure	8 juin 2014, 14h10 LT (LT = UTC + 2 h) Toutes les heures sont indiquées en heure locale		

Type d'utilisation	VFR, privé
Phase du vol	Décollage
Nature de l'accident	Perte de contrôle

Dommages aux personnes	Equipage	Passagers	Autres
Grièvement blessé	0	0	0
Indemne/légèrement blessé	1	1	0

Dommages à l'aéronef Train d'atterrissage, aile droite, bloc moteur

Autres dommages Champ de blé

Déroulement

L'avion ne parvient pas à prendre de la hauteur après le décollage. Le pilote tente de changer de côté du vallon. Au cours du virage, la vitesse décroît et le pilote ne peut éviter une prise de contact avec un champ.

Payerne, 19 septembre 2014

Service d'enquête suisse sur les accidents