



RAPPORT DE PREMIÈRE INFORMATION

Le rapport de première information décrit sous une forme brève et provisoire ce qui s'est passé. Il ne saurait donc être complet ou analyser les circonstances de l'incident grave. Le Service suisse d'enquête de sécurité annonce l'ouverture d'une enquête.

Lieu, date et heure: Aérodrome de Montricher (LSTR) (VD), 8 avril 2021, 14:16 LT

Aéronef

Immatriculation: HB-PDL

Type: Piper Aircraft Corporation , PA18-18-180M

Exploitant: Groupe Genevois de Vol à Voile de Montricher, CP 114, CH-1290 Versoix

Propriétaire: Groupe Genevois de Vol à Voile de Montricher, CP 114, CH-1290 Versoix

Pilote: 1

Vol:

Règles de vol: Règles de vol à vue (*Visual Flight Rules-VFR*)

Type d'exploitation: Privé

Lieu de départ: Aérodrome de Montricher (LSTR)

Destination: Aérodrome de Montricher (LSTR)

Dommages:

Equipage: Aucun

Passagers: -

Tierces personnes: -

Aéronef: Légèrement endommagé

Dégâts au sol: Aucun

Brève description: Lors de l'atterrissage sur la piste en herbe, la structure du train d'atterrissage droit se rompt puis l'avion s'affaisse sur le côté gauche.

Berne, le 22 avril 2021