



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des schweren Vorfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Reitnau (AG), 19. Juli 2020, 10:45 LT

Luftfahrzeug

Immatriculation: HB-PMF

Muster: Piper Aircraft Corporation, PA-28-161

Halter: Fliegerschule Birrfeld AG, Flugplatz Birrfeld , Postfach 133, 5242 Lupfig

Eigentümer: Fliegerschule Birrfeld AG, Flugplatz Birrfeld , Postfach 133, 5242 Lupfig

Pilot: 1

Passagier: 1

Flug:

Flugregeln: Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules – VFR*)

Betriebsart: Privat

Startort: Flugplatz Birrfeld (LSZF)

Ziel: Flugplatz Birrfeld (LSZF)

Schäden:

Besatzung: Keine

Passagiere: Keine

Drittpersonen: Keine

Luftfahrzeug: Leicht beschädigt

Drittschaden: Leichter Flurschaden

Kurzbeschreibung: Infolge eines Motorausfalls führte der Pilot eine Notlandung in einem Maisfeld durch. Dabei knickte das Bugfahrwerk ein.

Bern, 20. Juli 2020