



Rapport Sommaire (Art. 21 OEAA)

Ce rapport sert uniquement à l'information et n'a pas fait l'objet d'une enquête. Il est basé sur les déclarations à disposition.

Aéronef 1	PA-28-181	HB-PMR	
Exploitant	Air-Fribourg Services SA, Rte de l'aérodrome 20, 1730 Ecuwillens		
Propriétaire	Air-Fribourg Services SA, Rte de l'aérodrome 20, 1730 Ecuwillens		
Pilote	Citoyen suisse, année de naissance 1969		
Licence	de pilote privé (avion) PPL(A)		
Heures de vol	Total 160:44 h	au cours des derniers 90 jours	3:30 h
	sur le type en cause 20:00 h	au cours des derniers 90 jours	3:30 h
Aéronef 2	F172P	HB-CHW	
Exploitant	Aéro Club de Genève Groupe Vol à Moteur, Route H.-C. Forestier 3B, case postale 60, 1217 Meyrin 2		
Propriétaire	Aéro Club de Genève Groupe Vol à Moteur, Route H.-C. Forestier 3B, case postale 60, 1217 Meyrin 2		
Lieu	Aérodrome d'Ecuwillens (LSGE)		
Coordonnées	---	Altitude	---
Date et heure	28 juin 2014, 13h20 LT (LT = UTC + 2 h) Toutes les heures sont indiquées en heure locale		
Type d'utilisation	VFR, privé		
Phase du vol	roulage		
Nature de l'accident	Collision avec un avion stationné		
Dommages aux personnes	Equipage	Passagers	Autres
	Grièvement blessé	0	0
	Indemne/légèrement blessé	1	0
Dommages à l'aéronef	Gouvernail de direction (HB-CHW)		
Autres dommages	Aucun		

Déroulement

Lors d'une manœuvre de parcage, l'aile du HB-PMR heurte le gouvernail de direction du HB-CHW en stationnement.

Payerne, 12 août 2014

Service d'enquête suisse sur les accidents