

Untersuchungsdienst

Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Raron (LSTA) (VS), 7. Februar 2020, 15:00 LT

Luftfahrzeug

Immatrikulation: HB-POG

Muster: Piper Aircraft Corporation, PA-18 "150"

Halter: Capra-Air Raron, Tunnelstrasse 26, 3900 Brig **Eigentümer:** Capra-Air Raron, Tunnelstrasse 26, 3900 Brig

Fluglehrer: 1

Pilot: Flug:

Flugregeln: Sichtflugregeln (Visual Flight Rules – VFR)

Betriebsart: Schulung

Startort: Raron (LSTA)

Ziel: Trient-Gletscher (LSYX)

1

Schäden:

Fluglehrer: Leicht verletzt

Pilot: Nicht verletzt

Drittpersonen: Keine **Luftfahrzeug:** Zerstört

Drittschaden: Leichter Flurschaden

Kurzbeschrieb: Nach dem Start auf der Piste 28 kam es infolge eines Motorenausfalls zu

einer Notlandung.