



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Flugplatz Samedan (LSZS) (GR), 8. August 2020, 10:16 LT

Luftfahrzeug

Immatrikulation: HB-PPJ

Muster: Piper Aircraft Corporation, PA-18 "150"

Halter: Cub-Freunde Zürcher Oberland, Engelsteinstrasse 35, 8344 Bäretswil

Eigentümer: Privat

Pilot: 1

Passagiere: 1

Flug:

Flugregeln: Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules* – VFR)

Betriebsart: Privat

Startort: Speck-Fehraltorf Flugplatz (LSZK)

Ziel: Samedan Flugplatz (LSZS)

Schäden:

Besatzung: Keine

Passagiere: Keine

Drittpersonen: Keine

Luftfahrzeug: Schwer beschädigt

Drittschaden: Keine

Kurzbeschreibung: Bei der Landung brach das Heck aus und das Flugzeug verliess die Piste nach rechts wo es im Gras zum Stillstand kam. Dabei kollabierte das linke Fahrwerk, sodass der linke Flügel sowie Teile des Rumpfes beschädigt wurden.

Bern, 24. August 2021